

NOVEMBER 2022
REFSHALEØENS EJENDOMSSELSKAB

REFSHALEØEN

RESSOURCESCREENING AF EKSISTERENDE BYGNINGER

RAPPORT



NOVEMBER 2022
REFSHALEØENS EJENDOMSSELSKAB

REFSHALEØEN

RESSOURCESCREENING AF EKSISTERENDE BYGNINGER

RAPPORT

PROJEKTNR.

A238354

DOKUMENTNR.

005-001

VERSION

2.1

UDGIVELSESDATO

11.01.2023

BESKRIVELSE

REDA resourcescreening

UDARBEJDET

JN/NDR

KONTROLLERET

SJW/JN

GODKENDT

NDR

INDHOLD

1	Indledning	5
1.1	Baggrund	5
1.2	Screeningsformål	5
1.3	Screeningsomfang og -metode	6
2	Ressourcescreening	8
2.1	Område 1	8
2.2	Område 2	9
2.3	Område 3	10
3	Sammenfatning	13
4	Referencer	14

APPENDIX

Appendix A: Ressourcescreeningsoversigt for bygninger i Område 1

Appendix B: Ressourcescreeningsoversigt for bygninger i Område 2

Appendix C: Ressourcescreeningsoversigt for bygninger i Område 3

1 Indledning

1.1 Baggrund

Refshaleøens Ejendomsselskab A/S har anmodet COWI A/S om at gennemføre en ressourcescreening af potentialer for genbrug og genanvendelse af materialer i eksisterende bygninger på matriklerne 416, 654, 660 og 661 Christianshavns Kvarter, Refshaleøen, København. Ressourcescreeningen er gennemført som en del af de miljømæssige forundersøgelser¹ for udviklingen af Refshaleøen med feltkampagner i forår/forsommer 2022.

Den samlede bygningsmasse er i screenings- og afrapporteringsammenhæng opdelt i tre delområder, som angivet på oversigtsplan på Figur 1.1



Figur 1.1:
Opdeling i
områderne
1, 2 og 3

1.2 Screeningsformål

Formålet med ressourcescreeningen er at tilvejebringe et overblik over potentialerne for udnyttelse af eksisterende bygningsmaterialer på de bebyggede matrikler tilhørende Refshaleøens Ejendomsselskab, og dermed at understøtte at materialerne i planlægningen af områdets transformation betragtes fra en cirkulær økonomisk synsvinkel som ressourcer - frem for som byggeaffald, der udelukkende associeres med bortskaffelsesudgifter.

¹ Foruden nærværende ressourcescreening er gennemført en screening af miljøskadelige stoffer i bygningsmaterialer i samme område /1/, og – baseret herpå – vurdering af omkostninger ved sanering og nedrivning af bygningerne i udviklingsområdet /2/.

1.3 Screeningsomfang og -metode

Der er foretaget ressourcetest af samtlige bygninger på ovennævnte matrikler. Bygningerne planlægges – med få undtagelser – alle nedrevet efter gennemførelse af evt. fornøden sanering.

Ressourcetesten er foretaget af materialer, som er umiddelbart synlige, og tilstede i væsentlige mængder samt af observerede enkeltelementer med særlige genanvendelsespotentialer. (fx. lampetyper).

De vurderede materialer er indplaceret i Sfb's bygningsklassifikation².

For en del materialers vedkommende gælder, at der efter den indledende ressourcetest vil være behov for afdækning af fysiske eller kemiske 'iboende' egenskaber³, før det konkrete potentiale kan kortlægges.



Affaldsbekendtgørelsens prioriterede definitioner

§3.24: Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.

§3.23: Enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål

§3.35: Enhver operation, hvis hovedresultat er, enten at affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, eller at affaldet bliver forberedt med henblik på at opfylde dets funktion.

§3.11: Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiuudnyttelse.

Figur 1.1: Affaldsbekendtgørelsens prioriterede definitioner.

² Der anvendes nummerkoder for bygningsdele fra Sfb's klassifikationssystem for byggeri.

³ Fx. betonstyrke eller indhold af miljøskadelige stoffer

Vurderingen af genanvendelsespotentialerne baserer sig på affaldshierarkiets⁴ prioriteringer og definitionerne af genanvendelse og affaldsdisponering i affaldsbekendtgørelsen /3/, som illustreret i Figur 1.1.

Forebyggelse⁵ og genbrug er de ypperste potentialer, da der er tale om en direkte levetidsforlængelse for bygningselementer/materialer. Ressourcerne udnyttes i den form, de har i de eksisterende bygninger. Genbrug sikrer dermed at der ikke bruges energi til omsmelting, knusning mv. – og tilsvarende anvendes der ikke energi til produktion af nye råvarer, der danner basis for nye byggevarer.

Hvor forebyggelse eller genbrug ikke er muligt, er ambitionen at skabe højst mulig kvalitet og økonomi i **genanvendelse** af de ressourcer, som er indeholdt i bygningen. Med 'højst mulig kvalitet' menes der mindst mulig brug af energi og kvalitetstab under de behandlinger, som materialerne undergår fra nedrivning til ny anvendelse af ressourcerne. Det mindst mulige kvalitetstab opnås ved at anvende materialerne som erstatning for jomfruelige ressourcer med højest mulig pris og mindst mulig miljøpåvirkning.

Anses et emne/materiale ikke at have potentiale for hverken forebyggelse, genbrug eller genanvendelse prioriteres det anvendt til **anden nyttiggørelse**, frem for **bortskaffelse**, der er den lavest prioriterede 'sidste udvej'.

⁴ Affaldsbekendtgørelsens /3/ §13


⁵ Ved 'forebyggelse' undlades udskiftningen af et givent bygningselement/materiale. Forebyggelse omtales ikke i Affaldsbekendtgørelsen, da bekendtgørelsen kun adresserer affald. Ifm. screening vurderes et materiales potentiale heller ikke 'højere' end til genbrug. Vurdering af hvorvidt et bygningselement/materiale vil kunne efterlades eksakt som det forefindes (og affald dermed 'forebygges'), afhænger i så høj grad af det konkrete omdannelsesprojekt, at der første når et sådant tager form vil kunne ske en 'opklassificering' af visse emner fra genanvendelseskategorien til forebyggelseskategorien.

2 Ressourcescreening

Ressourcescreeningen afrapporteres separat for hver af de tre undersøgelsesområder.

2.1 Område 1

Område 1 udgør den vestlige del af matrikel nr. 416. Placering, opdeling, husnumre og BBR-nummerering⁶ af de 20 bygninger i dette område fremgår af Figur 2.1.



Figur 2.1: Bygninger i Område 1.

For bygningernes stamoplysninger (benævnelse, opførelsesår, arealer mv.) henvises til /1/.

Tabel 2.1 rummer en generel sammenfatning af vurderede genanvendelsespotentialer for hver af bygningerne.

Tabel 2.1: Overordnet vurdering af genanvendelsespotentialer i bygninger i Område 1.

Bygning nr.	Overordnet beskrivelse
4	Bygningsmaterialer generelt i rimelig stand. Mulighed for en del genanvendelse og genbrug kan forventes. Specielt inventar fremstår generelt i god stand.
5	Bygningsmaterialer generelt i rimelig stand. Mulighed for en del genanvendelse og genbrug kan forventes.
6-8	Bygningsmaterialer generelt i rimelig til under middel stand. Mulighed for en del genanvendelse og genbrug kan forventes.
11-12	Bygningsmaterialer generelt i rimelig stand. Mulighed for en del genanvendelse og genbrug kan forventes. Specielt inventar fremstår generelt i god stand.


⁶ Husnumre og BBR-nummerering er angivet med hhv. sorte og blå tal

51-54	Bygningsmaterialer generelt i rimelig stand. Mulighed for en del genanvendelse og genbrug kan forventes. Specielt inventar fremstår i enkelte lejemål i god stand.
88-89-90	Bygningsmaterialer generelt i rimelig stand. Mulighed for en del genanvendelse og genbrug kan forventes. Specielt inventar fremstår i enkelte lejemål i over middel god stand.
91-7-68	Generelt store forskelle i bygningsmaterialernes stand. Mulighed for en del genanvendelse og genbrug kan forventes. Specielt inventar fremstår i enkelte lejemål i god stand.
92	Bygningsmaterialer generelt i under middel stand. Mulighed for nogen genanvendelse, ikke meget potentiale for direkte genbrug.
101-102-103	Bygningsmaterialer generelt i under middel stand. Mulighed for nogen genanvendelse og genbrug.
159	Bygningsmaterialer generelt i rimelig stand. Højere grad af genanvendelse og anden nyttiggørelse end direkte genbrug må forventes.

Resultater af ressourcescreeningerne af bygninger i Område 1 fremgår af Appendix A.

2.2 Område 2

Område 2 udgøres af matrikel nr. 661 og den østlige del af matrikel nr. 416. Placering, opdeling, husnumre og BBR-nummerering af de 8 bygninger i dette område fremgår af Figur 2.2.



Figur 2.2: Bygninger i Område 2.

For bygningernes stamoplysninger (benævnelse, opførelsesår, arealer mv.) henvises til /1/.

Tabel 2.2 rummer en generel sammenfatning af vurderede genanvendelsespotentialer for hver af bygningerne.

Tabel 2.2: Overordnet vurdering af genanvendelsespotentiale i bygninger i Område 2.

Bygning nr.	Overordnet beskrivelse
94	Relativt nystandsats. Bygningsmaterialer generelt i over-middel god stand. Gode muligheder for genanvendelse og genbrug. Specielt løst og fast inventar fremstår generelt i over-middel god stand.
106-107-168	Bygningsmaterialer generelt i under middel stand. Mulighed for nogen genanvendelse, ikke meget potentiale for direkte genbrug.
126	Bygningsmaterialer generelt i rimelig stand. Mulighed for en del genanvendelse og genbrug kan forventes. Specielt løst og fast inventar fremstår i flere områder i over-middel god stand.
127	Bygningsmaterialer generelt i under middel stand. Mulighed for nogen genanvendelse, ikke meget potentiale for direkte genbrug.
141	Bygningsmaterialer (teltbygning) generelt i rimelig stand. Mulighed for en del genanvendelse og genbrug.
165	Bygningsmaterialer generelt i under middel stand. Mulighed for nogen genanvendelse, ikke meget potentiale for direkte genbrug.
167	Bygningsmaterialer generelt i middel stand. Mulighed for nogen genanvendelse og genbrug.
X (Trafo)	Bygningsmaterialer generelt i under middel stand. Mulighed for nogen genanvendelse, ikke meget potentiale for direkte genbrug.

Resultater af resourcescreeningerne af bygninger i Område 2 fremgår af Appendix B.


2.3 Område 3

Område 3 udgøres af matrikel nr. 654, og 660 samt den sydlige del af matrikel nr. 416. Placering, opdeling, husnumre og BBR-nummerering af de 24 bygninger i dette område fremgår af Figur 2.3.A og 2.3.B.

Refshaleøen, undersøgelsesområde III - NORD



Figur 2.3.A: Bygninger i Område 3, nord.



Figur 2.3.B: Bygninger i Område 3, syd.

For bygningernes stamoplysninger (benævnelse, opførelsesår, arealer mv.) henvises til /1/.

Tabel 2.3A og -B rummer en generel sammenfatning af vurderede genanvendelsespotentialer for hver af bygningerne i den nordlige og sydlige del af Område 3.

Tabel 2.3A: Overordnet vurdering af genanvendelsespotentialer i bygninger i Område 3, nord.

Bygning nr.	Overordnet beskrivelse
12	Bygningsmaterialer og diverse inventar generelt i rimelig stand. Gode muligheder for genanvendelse og genbrug.
38	Bygningsmaterialer og diverse inventar generelt i god stand. Gode muligheder for genanvendelse og genbrug. Bygningen er istandsat for nylig.
53	Bygningsmaterialer og inventar generelt i god stand. Gode muligheder for genanvendelse og genbrug. Bygningen er istandsat for nylig.
54-60	Bygningsmaterialer generelt i under middel stand. Mulighed for nogen genanvendelse, ikke meget potentiale for direkte genbrug.
55	Bygningsmaterialer generelt i under middel stand. Inventar generelt i god stand. Mulighed for nogen genanvendelse og genbrug.
59	Bygningsmaterialer i dårlig stand. Ringe muligheder for genanvendelse eller genbrug.
61	Bygningsmaterialer generelt i rimelig stand. Mulighed for nogen genanvendelse og genbrug.

Tabel 2.3B: Overordnet vurdering af genanvendelsespotentiale i bygninger i Område 3, syd.

Bygning nr.	Overordnet beskrivelse
1	Bygningsmaterialer generelt i over-middel god stand. Gode muligheder for genanvendelse og genbrug. Specielt inventar fremstår generelt i over-middel god stand.
2	Bygningsmaterialer generelt i god stand. Gode muligheder for genanvendelse og genbrug.
53	Bygningsmaterialer og inventar generelt i god stand. Gode muligheder for genanvendelse og genbrug. Bygningen er istandsat for nylig.
73	Relativt nyistandsat. Bygningsmaterialer generelt i over-middel god stand. Gode muligheder for genanvendelse og genbrug. Løst og fast inventar fremstår generelt i over-middel god stand.
76	Bygningsmaterialer generelt i god stand. Gode muligheder for genanvendelse og genbrug. Løst og fast inventar fremstår generelt i god stand.
77	Bygningsmaterialer generelt i under-middel stand. Begrænsede muligheder for genanvendelse og genbrug. Inventar fremstår generelt i rimelig stand.
80	Bygningsmaterialer generelt i god stand. Gode muligheder for genanvendelse og genbrug. Inventar fremstår generelt i god stand.
81	Bygningsmaterialer generelt i rimelig stand. Gode muligheder for genanvendelse og genbrug. Inventar fremstår generelt i rimelig stand.
83	Relativt nyistandsat. Bygningsmaterialer generelt i god stand. Gode muligheder for genanvendelse og genbrug. Inventar fremstår generelt i god stand.
84	Bygningsmaterialer generelt i rimelig stand. Gode muligheder for genanvendelse og genbrug. Inventar fremstår generelt i god stand.
86	Bygningsmaterialer generelt i rimelig stand. Enkelte relativt nye vinduer og døre mm. Gode muligheder for genanvendelse og genbrug. Inventar fremstår generelt i under-middel stand.
118	Bygningsmaterialer generelt i rimelig stand. Gode muligheder for genanvendelse og genbrug. Inventar fremstår generelt i god stand.
128	Bygningsmaterialer generelt i under-middel stand. Gode muligheder for genanvendelse. Begrænsede muligheder for genbrug. Inventar fremstår generelt i under-middel stand.
129-130-131	Relativt nyistandsat. Bygningsmaterialer generelt i god stand. Gode muligheder for genanvendelse. Over-middel muligheder for genbrug. Inventar fremstår generelt i god stand.
166	Bygningsmaterialer i under-middel stand. Begrænsede muligheder for genanvendelse eller genbrug.

Resultater af ressourcetreningerne af bygninger i Område 3 fremgår af Appendix C.

3 Sammenfatning

Der er foretaget ressourcescreening af potentialer for genbrug og genanvendelse af materialer i eksisterende bygninger på matriklerne 416, 654, 660 og 661 Christianshavns Kvarter, Refshaleøen, København.

Materialerne er indplaceret iht. SfB-systemets bygningsdelstabeller, og deres genanvendelsespotentialer er vurderet iht. Affaldsbekendtgørelsens definitioner. Resultaterne er præsenteret i de tre appendices A-C for hhv. område 1, 2 og 3.

Der er herved tilvejebragt et indledende overblik over potentialerne for udnyttelse af eksisterende bygningsmaterialer på de bebyggede matrikler tilhørende Refshaleøens Ejendomsselskab.

Før en egentlig kortlægning af genanvendelsespotentialerne i bygningerne er der – for en del materialers vedkommende – behov for at afdække fysiske eller kemiske 'iboende' egenskaber. En del af et sådant behov vil være opfyldt ved den gennemførte screening for miljøskadelige stoffer /1/.




Hvorvidt der i den kommende ressourcekortlægning af bygninger, som planlægges bevarede, også vil kunne tages stilling til muligheden for at opklassificere emner eller materialer i disse bygninger til 'affaldsforebyggelse', afhænger af hvor fremskredent et omdannelsesprojekt, der forefindes på det pågældende tidspunkt.

4 Referencer




- /1/ Refshaleøens Ejendomsselskab A/S. Refshaleøen. Screening for miljøskadelige stoffer i bygningsmaterialer. Delområde 1-3 (*3 rapporter*). COWI, november 2022.
- /2/ Refshaleøens Ejendomsselskab A/S. Refshaleøen. Vurdering af sanerings- og nedrivningsomkostninger. COWI, november 2022.
- /3/ Miljøministeriet. Bekendtgørelse om affald. BEK nr. 2512 af 10/12/2021.
<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2512>




Appendix A



Ressourcescreeningsoversigt for bygninger i Område 1

Adresse: Refshalevej 163A				Bygget år	1954
Bygnings nr.: 4				Funktion	Kontorer mm
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(12) Fundamenter					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(13) Terrændæk					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg 1a					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning


Adresse: Refshalevej 163A				Bygget år	1954
Bygnings nr.: 4				Funktion	Kontorer mm
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(21) Ydervæg 1b					
Stålplader	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(22) Indervæg 1a					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(22) Indervæg 1b					
Malet og pudset gasbeton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning




Adresse: Refshalevej 163A				Bygget år	1954
Bygnings nr.: 4				Funktion	Kontorer mm
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(22) Indervæg 1b					
Malet og pudset koksvæg	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(23) Dæk					
Betondæk	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(24) Trapper og ramper					
Betonelement trappe	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning



Adresse: Refshalevej 163A		Bygget år		1954	
Bygnings nr.: 4		Funktion		Kontorer mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(25) Bærende konstruktioner					
Betonsøjler og bjælker	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(27) Tage					
Tagkonstruktion - betonelementer på stålbjælke	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(28) Øvrige					
Lamper	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	




Adresse: Refshalevej 163A		Bygget år 1954		Funktion Kontorer mm	
Bygnings nr.: 4					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(31) Ydervægge, komplementering 1a					
Udvendige vinduer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
Udvendige døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1b					
Udvendig port	-	Under middel	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(32) Indervægge, komplettering					



Adresse: Refshalevej 163A				Bygget år	1954
Bygnings nr.: 4				Funktion	Kontorer mm
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Indvendige døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(33) Dæk, completering 1a					
Parketgulv	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Evt. forbrænding/nyttiggørelse afh. af forureningsgrad
(35) Lofter, completering					
Akustikloft		Rimelig	Bortskaffelse	Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse	
(59) VVS-anlæg, sum					

Adresse: Refshalevej 163A		Bygget år		1954	
Bygnings nr.: 4		Funktion		Kontorer mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
WC'er, vaske, armaturer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(65) Samlet el					
Kabler	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
Tavle	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	

Adresse: Refshalevej 169A		Bygget år		1921	
Bygnings nr.: 5		Funktion		Lager	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(12) Fundamenter					
Muret sokkel	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(13) Terrændæk					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg 1a					




Adresse: Refshalevej 169A		Bygget år		1921	
Bygnings nr.: 5		Funktion		Lager	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Murværk	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Antaget materiale
(22) Indervæg 1a					
Malet og pudset gasbeton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(22) Indervæg 1b					
Pudset murværk	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Kræver evt. afrensning



Adresse: Refshalevej 169A		Bygget år		1921	
Bygnings nr.: 5		Funktion		Lager	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(22) Indervæg 1c					
Metaltrapezplader	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(27) Tage					
Stål tagkonstruktion	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(28) Øvrige					




Adresse: Refshalevej 169A		Bygget år		1921	
Bygnings nr.: 5		Funktion		Lager	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Lamper	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering					
Udvendige vinduer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Støbejern
(32) Indervægge, komplettering 1a					
Indvendig foldeport	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	



Adresse: Refshalevej 169A		Bygget år		1921	
Bygnings nr.: 5		Funktion		Lager	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(32) Indervægge, komplettering 1b					
Indvendig foldeport	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(35) Lofter, komplettering					
Træbræddeloft	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Evt. forbrænding/nyttiggørelse afh. af forureningsgrad
(37) Tage, komplementering					




Adresse: Refshalevej 169A		Bygget år		1921	
Bygnings nr.: 5		Funktion		Lager	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Tagpap	Billede mangler	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	



Adresse: Refshalevej 163B		Bygget år		1921/54	
Bygnings nr.: 6 og 8		Funktion		Lager	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(12) Fundamenter					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(13) Terrændæk					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg 1a					



Adresse: Refshalevej 163B		Bygget år		1921/54	
Bygnings nr.: 6 og 8		Funktion		Lager	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Bræddebeklædning	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Evt. forbrænding/nyttiggørelse afh. af forureningsgrad
(21) Ydervæg 1b					
Blankt murværk	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(22) Indervæg 1a					
Malet og pudset beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning



Adresse: Refshalevej 163B		Bygget år		1921/54	
Bygnings nr.: 6 og 8		Funktion		Lager	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(22) Indervæg 1b					
Malede metal trapezplader	-		-	Potentiale ikke defineret	
(23) Dæk					
Betondæk	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(25) Bærende konstruktioner 1a					

Adresse: Refshalevej 163B		Bygget år		1921/54	
Bygnings nr.: 6 og 8		Funktion		Lager	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Stålkonstruktioner	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(25) Bærende konstruktioner 1b					
Betonsøjle	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(27) Tage					
Tagkonstruktion (trælægter og brædder)	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	

Adresse: Refshalevej 163B		Bygget år		1921/54	
Bygnings nr.: 6 og 8		Funktion		Lager	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(28) Øvrige					
Lamper	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1a					
Udvendige døre	-	Under middel	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1b					

Adresse: Refshalevej 163B		Bygget år		1921/54	
Bygnings nr.: 6 og 8		Funktion		Lager	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Udvendige vinduer, stålrammer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1c					
Udvendige vinduer, træ	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
Udvendige vinduer, planglas	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(33) Dæk, komplettering 1a					
Linoleum		Dårlig	Bortskaffelse	Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse	




Adresse: Refshalevej 163B		Bygget år		1921/54	
Bygnings nr.: 6 og 8		Funktion		Lager	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(33) Dæk, completering 1a					
Tæpper		Dårlig	Bortskaffelse	Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse	
(35) Lofter, completering					
Akustikloft		Dårlig	Bortskaffelse	Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse	
(37) Tage, komplementering					



Adresse: Refshalevej 163B		Bygget år		1921/54	
Bygnings nr.: 6 og 8		Funktion		Lager	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Tagpap	Billede mangler	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(38) Øvrige, komplettering					
Paneler	-	Under middel	Anden nyttiggørelse	affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion	
(59) VVS					
Div. sanitet	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	

Adresse: Refshalevej 163B		Bygget år		1921/54	
Bygnings nr.: 6 og 8		Funktion		Lager	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(65) Samlet el					
Kabler	Billede mangler	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	

Adresse: Refshalevej 165A / 167F		Bygget år 1921		Funktion Lagerhal	
Bygnings nr.: 91/7/68					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(13) Terrændæk 1a					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(13) Terrændæk 1b					
Asfalt på beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(21) Ydervæg 1a					

Adresse: Refshalevej 165A / 167F		Bygget år		1921	
Bygnings nr.: 91/7/68		Funktion		Lagerhal	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
In situ beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg 1b					
Blankt murværk	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(21) Ydervæg 1c					
Pudset beton	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning

Adresse: Refshalevej 165A / 167F		Bygget år		1921	
Bygnings nr.: 91/7/68		Funktion		Lagerhal	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(21) Ydervæg 1d					
Bræddebeklædning	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Evt. forbrænding/nyttiggørelse afh. af forureningsgrad og anvendelse
(22) Indervæg 1a					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(22) Indervæg 1b					




Adresse: Refshalevej 165A / 167F		Bygget år		1921	
Bygnings nr.: 91/7/68		Funktion		Lagerhal	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Stål trapezplader	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(22) Indervæg 1c					
Stålplader	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(22) Indervæg 1d					
Træbrædder	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Evt. forbrænding/nyttiggørelse afh. af forureningsgrad

Adresse: Refshalevej 165A / 167F		Bygget år 1921		Funktion Lagerhal	
Bygnings nr.: 91/7/68					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(23) Dæk 1a					
Betondæk	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(23) Dæk 1b					
Plankegulve - træværk	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Evt. forbrænding/nyttiggørelse afh. af forureningsgrad
(24) Trapper og ramper 1a					




Adresse: Refshalevej 165A / 167F		Bygget år		1921	
Bygnings nr.: 91/7/68		Funktion		Lagerhal	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Beton in situ trapper	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(24) Trapper og ramper 1b					
Trætrapper	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Evt. forbrænding/nyttiggørelse afh. af forureningsgrad
(24) Trapper og ramper 1c					
Ståltrapper - gamle	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	

Adresse: Refshalevej 165A / 167F		Bygget år		1921	
Bygnings nr.: 91/7/68		Funktion		Lagerhal	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(24) Trapper og ramper 1d					
Ståltrapper - nyere	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(25) Bærende konstruktioner 1a					
Betonsøjler	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(25) Bærende konstruktioner 1b					

Adresse: Refshalevej 165A / 167F		Bygget år		1921	
Bygnings nr.: 91/7/68		Funktion		Lagerhal	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Stålsøjler		Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(25) Bærende konstruktioner 1c					
Betonbjælker		Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(25) Bærende konstruktioner 1d					
Betonspær - buede		Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning



Adresse: Refshalevej 165A / 167F		Bygget år 1921		Funktion Lagerhal	
Bygnings nr.: 91/7/68					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(27) Tage 1a					
Tagkonstruktion (stål, beton, glas og træ)	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(27) Tage 1b					
Tagkonstruktion -beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(28) Øvrige					


Adresse: Refshalevej 165A / 167F		Bygget år		1921	
Bygnings nr.: 91/7/68		Funktion		Lagerhal	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Lamper	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1a					
Udvendige døre	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1b					
Udvendige vinduer - alu	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	

Adresse: Refshalevej 165A / 167F		Bygget år		1921	
Bygnings nr.: 91/7/68		Funktion		Lagerhal	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(31) Ydervægge, komplementering 1c					
Udvendige vinduer - plast	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1d					
Udvendige vinduer - stål	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1e					



Adresse: Refshalevej 165A / 167F		Bygget år		1921	
Bygnings nr.: 91/7/68		Funktion		Lagerhal	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Udvendige vinduer - træ	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(32) Indervægge, komplettering 1a					
Indvendige døre	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(32) Indervægge, komplettering 1b					
Indvendige vinduer		Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Vurderes at være installeret som genbrugsvinduer



Adresse: Refshalevej 165A / 167F		Bygget år		1921	
Bygnings nr.: 91/7/68		Funktion		Lagerhal	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(33) Dæk, komplettering 1a					
trægulv			Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Evt. forbrænding/nyttiggørelse afh. af forureningsgrad
(33) Dæk, komplettering 1b					
slidlag på beton		God	Bortskaffelse	Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse	
(34) Trapper og ramper, komplettering					

Adresse: Refshalevej 165A / 167F		Bygget år		1921	
Bygnings nr.: 91/7/68		Funktion		Lagerhal	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Rækværk - stål	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(37) Tage, komplementering					
Tagpap	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(38) Øvrige, komplettering					
paneler	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	



Adresse: Refshalevej 165A / 167F		Bygget år		1921	
Bygnings nr.: 91/7/68		Funktion		Lagerhal	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(59) VVS-anlæg, sum					
Sanitet - wc'er, vaske, armaturer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(65) Samlet el					
Kabler	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
Tavler	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	

Adresse:	Refshalevej 167A / 169B	Bygget år	1954
Bygnings nr.:	Bygn.11-12	Funktion	Kontor/værksted /bar




Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(12) Fundamenter					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(13) Terrændæk					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg					

Adresse: Refshalevej 167A / 169B		Bygget år 1954		Kontor/værksted /bar	
Bygnings nr.: Bygn.11-12		Funktion			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Pudset og malet beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(22) Indervæg 1a					
Malet beton	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(22) Indervæg 1b					
Malet og pudset gasbeton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning

Adresse: Refshalevej 167A / 169B		Bygget år 1954		Kontor/værksted /bar	
Bygnings nr.: Bygn.11-12		Funktion			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(22) Indervæg 1c					
Malet og pudset murværk	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(23) Dæk					
Betondæk	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(24) Trapper og ramper					


Adresse: Refshalevej 167A / 169B		Bygget år 1954		Kontor/værksted /bar	
Bygnings nr.: Bygn.11-12		Funktion			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Beton in situ trappe	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(25) Bærende konstruktioner 1a					
Betonsøjler	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(25) Bærende konstruktioner 1b					
Betonbjælker		Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning

Adresse:	Refshalevej 167A / 169B	Bygget år	1954
Bygnings nr.:	Bygn.11-12	Funktion	Kontor/værksted /bar



Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(27) Tage 1a					
Tagkonstruktion - beton	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(27) Tage 1a					
Tagkonstruktion - letbeton elementer	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(28) Øvrige 1a					


Adresse: Refshalevej 167A / 169B		Bygget år 1954		Kontor/værksted /bar	
Bygnings nr.: Bygn.11-12		Funktion			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Lamper	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1b					
Lamper	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1c					
Køkkenelementer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	

Adresse: Refshalevej 167A / 169B		Bygget år 1954		Kontor/værksted /bar	
Bygnings nr.: Bygn.11-12		Funktion			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(28) Øvrige 1d					
Hvidevarer - køleskabe, opvaskemaskiner	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1e					
Radiatorer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1a					

Adresse: Refshalevej 167A / 169B		Bygget år 1954		Kontor/værksted /bar	
Bygnings nr.: Bygn.11-12		Funktion			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Udvendige vinduer - metal	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1b					
Udvendige vinduer - plast	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(32) Indervægge, komplettering 1a					
Indvendige døre	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	


Adresse: Refshalevej 167A / 169B		Bygget år 1954		Kontor/værksted /bar	
Bygnings nr.: Bygn.11-12		Funktion			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(32) Indervægge, komplettering 1b					
Indvendige vinduer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(33) Dæk, komplettering 1a					
Linoleum		Rimelig	Bortskaffelse	Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse	
(34) Trapper og ramper, komplettering					

Adresse: Refshalevej 167A / 169B		Bygget år 1954		Kontor/værksted /bar	
Bygnings nr.: Bygn.11-12		Funktion			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Gelænder - metal	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(35) Lofter, completering 1a					
Træbetonloft	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(35) Lofter, completering 1b					
Akustikloft	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	



Adresse: Refshalevej 167A / 169B		Bygget år 1954		Kontor/værksted /bar	
Bygnings nr.: Bygn.11-12		Funktion			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(37) Tage, komplementering 1a					
Tagpap	Billede mangler	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(37) Tage, komplementering 1b					
Tagvinduer	Billede mangler	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(38) Øvrige, komplettering					

Adresse: Refshalevej 167A / 169B		Bygget år 1954		Kontor/værksted /bar	
Bygnings nr.: Bygn.11-12		Funktion			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
fodpanel	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(59) VVS - sanitet 1a					
Wc'er, vaske, armaturer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(59) VVS - sanitet 1b					
Div. Specialfremstillet	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	



Adresse:	Refshalevej 167A / 169B	Bygget år	1954
Bygnings nr.:	Bygn.11-12	Funktion	Kontor/værksted /bar




Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(59) VVS - sanitet b					
Div. Specialfremstillet	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(65) Samlet el					
Kabler	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
Tavler	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	

Adresse: Refshalevej 153 / 169A		Bygget år 1951		Værksted/bar	
Bygnings nr.: 51-54-99		Funktion			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(12) Fundamenter					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(13) Terrændæk					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg 1a					

Adresse: Refshalevej 153 / 169A		Bygget år		1951	
Bygnings nr.: 51-54-99		Funktion		Værksted/bar	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg 1b					
Murværk	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(21) Ydervæg 1c					
Træværk	-	Under middel	Anden nyttiggørelse	affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion	



Adresse: Refshalevej 153 / 169A		Bygget år 1951		Bygget år 1951	
Bygnings nr.: 51-54-99		Funktion		Værksted/bar	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(22) Indervæg 1a					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(22) Indervæg 1b					
Gips	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(22) Indervæg 1c					



Adresse: Refshalevej 153 / 169A		Bygget år		1951	
Bygnings nr.: 51-54-99		Funktion		Værksted/bar	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Metal trapezplader	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(22) Indervæg 1d					
Malet mineraluld	-	Under middel	Bortskaffelse	Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse	
(23) Dæk					
Betondæk	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning

Adresse: Refshalevej 153 / 169A		Bygget år		1951	
Bygnings nr.: 51-54-99		Funktion		Værksted/bar	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(24) Trapper og ramper 1a					
Ståltrappe og platform - indvendig	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(24) Trapper og ramper 1b					
Ståltrappe - udvendig	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(25) Bærende konstruktioner 1a					



Adresse: Refshalevej 153 / 169A		Bygget år 1951		Bygget år 1951	
Bygnings nr.: 51-54-99		Funktion		Værksted/bar	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Betonsøjle	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(25) Bærende konstruktioner 1a					
Stålbjælke - over vindue		God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(27) Tage					
Tagkonstruktion - betonspær, ståldragere, trælægter	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning



Adresse: Refshalevej 153 / 169A		Bygget år 1951		Funktion Værksted/bar	
Bygnings nr.: 51-54-99					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(28) Øvrige 1a					
Lamper	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1b					
Radiatorer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1a					

Adresse: Refshalevej 153 / 169A		Bygget år		1951	
Bygnings nr.: 51-54-99		Funktion		Værksted/bar	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Udvendige døre	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1b					
Udvendige vinduer - stål	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1c					
Udvendige vinduer - nyere, termo	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	



Adresse: Refshalevej 153 / 169A		Bygget år 1951		Bygget år 1951	
Bygnings nr.: 51-54-99		Funktion		Værksted/bar	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(31) Ydervægge, komplementering 1d					
Udvendige porte	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(32) Indervægge, komplementering 1a					
Indvendige døre	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(32) Indervægge, komplementering 1b					

Adresse: Refshalevej 153 / 169A		Bygget år 1951			
Bygnings nr.: 51-54-99		Funktion Værksted/bar			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Indvendige vinduer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(33) Dæk, completering 1a					
Linoleum		Under middel	Bortskaffelse	Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse	
(35) Lofter, completering					
Træbetonloft	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	

Adresse: Refshalevej 153 / 169A		Bygget år		1951	
Bygnings nr.: 51-54-99		Funktion		Værksted/bar	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(35) Lofter, completering					
Træplader	-	Rimelig	Anden nyttiggørelse	affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion	
(37) Tage, komplementering					
Tagpap	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
ståltag	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	


Adresse: Refshalevej 153 / 169A		Bygget år 1951		Funktion Værksted/bar	
Bygnings nr.: 51-54-99					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(59) VVS - sanitet					
Wc'er, vaske, armaturer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(65) Samlet el					
Varmepumper	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
Kabler	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
Tavler	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	

Adresse: Refshalevej 167G / 171A		Bygget år		1921/35	
Bygnings nr.: 88-89-90		Funktion		Kontor/lager mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(12) Fundamenter					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(13) Terrændæk					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg 1a					




Adresse: Refshalevej 167G / 171A		Bygget år		1921/35	
Bygnings nr.: 88-89-90		Funktion		Kontor/lager mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Murværk	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(21) Ydervæg 1b					
Ståltrapezplader	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(22) Indervæg 1a					
Malet beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning



Adresse: Refshalevej 167G / 171A **Bygget år** 1921/35
Bygnings nr.: 88-89-90 **Funktion** Kontor/lager mm

Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(22) Indervæg 1b					
Malet og pudset murstensvæg	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Kræver evt. afrensning
(22) Indervæg 1c					
Trævægge	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(22) Indervæg 1d					

Adresse: Refshalevej 167G / 171A		Bygget år		1921/35	
Bygnings nr.: 88-89-90		Funktion		Kontor/lager mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Metal vægplader	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(23) Dæk					
Betondæk	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(24) Trapper og ramper					
Ståltrappe	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	

Adresse: Refshalevej 167G / 171A **Bygget år** 1921/35
Bygnings nr.: 88-89-90 **Funktion** Kontor/lager mm


Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(25) Bærende konstruktioner					
Stålsøjle		Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(27) Tage 1a					
Tagkonstruktion - stål	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(27) Tage 1b					


Adresse: Refshalevej 167G / 171A		Bygget år		1921/35	
Bygnings nr.: 88-89-90		Funktion		Kontor/lager mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Tagkonstruktion - træ	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Nyttiggørelse/forbrænding såfremt forurenat
(28) Øvrige					
Kalorifere	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(31) Ydervægge, komplementering 1a					
Udvendige døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	



Adresse: Refshalevej 167G / 171A		Bygget år		1921/35	
Bygnings nr.: 88-89-90		Funktion		Kontor/lager mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(31) Ydervægge, komplementering 1b					
Udvendige vinduer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1c					
Udvendige vinduer - stål	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1d					



Adresse: Refshalevej 167G / 171A		Bygget år		1921/35	
Bygnings nr.: 88-89-90		Funktion		Kontor/lager mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Rulleport	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(32) Indervægge, komplettering 1a					
Indvendige døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(32) Indervægge, komplettering 1b					
Indvendige vinduer		God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	

Adresse: Refshalevej 167G / 171A		Bygget år		1921/35	
Bygnings nr.: 88-89-90		Funktion		Kontor/lager mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(33) Dæk, komplettering 1a					
Slidlag på beton	-	God	Bortskaffelse	Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse	
(35) Lofter, komplettering 1a					
Træbetonloft	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(35) Lofter, komplettering 1b					

Adresse: Refshalevej 167G / 171A		Bygget år		1921/35	
Bygnings nr.: 88-89-90		Funktion		Kontor/lager mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Brædder	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Evt. forbrænding/anden nyttiggørelse afh. af forureningsgrad og anvendelse
(37) Tage, komplementering					
Tagpap	-	Under middel	Bortskaffelse	Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse	
(59) VVS-anlæg, sum					
Sanitet - wc'er, vaske, armaturer	Billede mangler	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	



Adresse: Refshalevej 167G / 171A		Bygget år 1921/35			
Bygnings nr.: 88-89-90		Funktion Kontor/lager mm			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(65) Samlet el					
Tavler	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	




Adresse: Refshalevej 175A		Bygget år 1921/35		Funktionsform: Transformatorstation	
Bygnings nr.: 92					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(12) Fundamenter					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(13) Terrændæk					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg					

Adresse: Refshalevej 175A		Bygget år 1921/35		Funktionsformål: Transformatorstation	
Bygnings nr.: 92					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(22) Indervæg 1a					
			-	Potentiale ikke defineret	Kræver evt. afrensning
(23) Dæk					
Betondæk	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning




Adresse: Refshalevej 175A **Bygget år** 1921/35
Bygnings nr.: 92 **Funktion** transformatorstation



Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(24) Trapper og ramper					
Ståltrappe	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(25) Bærende konstruktioner					
Betonkonstruktion		Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(27) Tage					




Adresse: Refshalevej 175A		Bygget år 1921/35		Bygning nr.: 92		Funktion transformatorstation	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning		
Tagkonstruktion - betonelementer	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning		
(37) Tage, komplementering							
Tagpap	-	Under middel	Bortskaffelse	Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse			
(65) Samlet el							
Tavler/kabler	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.			



Adresse: Refshalevej 167 C-D-E		Bygget år		1916/92	
Bygnings nr.: 101-102-103		Funktion		Lagerhal mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(12) Fundamenter					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(13) Terrændæk					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg 1a					

Adresse: Refshalevej 167 C-D-E		Bygget år		1916/92	
Bygnings nr.: 101-102-103		Funktion		Lagerhal mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg 1b					
Stålplader	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(22) Indervæg 1a					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning



Adresse: Refshalevej 167 C-D-E		Bygget år		1916/92	
Bygnings nr.: 101-102-103		Funktion		Lagerhal mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(22) Indervæg 1b					
Fundablokke	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(22) Indervæg 1c					
Murværk	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Kræver evt. afrensning
(22) Indervæg 1d					

Adresse: Refshalevej 167 C-D-E		Bygget år		1916/92	
Bygnings nr.: 101-102-103		Funktion		Lagerhal mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Gipsvægge	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(22) Indervæg 1e					
Træbeton	-	Under middel	Bortskaffelse	Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse	
(22) Indervæg 1e					
Træplader	-	Under middel	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	

Adresse: Refshalevej 167 C-D-E		Bygget år		1916/92	
Bygnings nr.: 101-102-103		Funktion		Lagerhal mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(23) Dæk					
Betondæk med slidlag	-	Tilstand	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(25) Bærende konstruktioner					
Betonsøjle	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(25) Bærende konstruktioner					

Adresse: Refshalevej 167 C-D-E		Bygget år		1916/92	
Bygnings nr.: 101-102-103		Funktion		Lagerhal mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Betonbjælke	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(25) Bærende konstruktioner					
Stålsøjle	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(27) Tage					
Tagkonstruktion - stål	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
Tagkonstruktion - træværk	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Evt. forbrænding/nyttiggørelse afh. af forureningsgrad og anvendelse

Adresse: Refshalevej 167 C-D-E		Bygget år		1916/92	
Bygnings nr.: 101-102-103		Funktion		Lagerhal mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(28) Øvrige					
Lamper	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1a					
Udvendige døre	-	Under middel	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1b					

Adresse: Refshalevej 167 C-D-E		Bygget år		1916/92	
Bygnings nr.: 101-102-103		Funktion		Lagerhal mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Udvendige vinduer - stål	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1c					
Port - stål	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(31) Ydervægge, komplementering 1d					
Port - træværk	-	Under middel	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Evt. forbrænding/nyttiggørelse afh. af forureningsgrad og anvendelse

Adresse: Refshalevej 167 C-D-E		Bygget år		1916/92	
Bygnings nr.: 101-102-103		Funktion		Lagerhal mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(32) Indervægge, komplettering					
Indvendige døre	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
Indvendige vinduer		Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(35) Lofter, komplettering					
Mineraluldsbats	-	Rimelig	Bortskaffelse	Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse	




Adresse: Refshalevej 167 C-D-E		Bygget år		1916/92	
Bygnings nr.: 101-102-103		Funktion		Lagerhal mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(37) Tage, komplementering					
Tagpap	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(65) Samlet el					
Kabler	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
Tabler	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	

Adresse: Refshalevej 151		Bygget år 1954		Funktion Lagerhal	
Bygnings nr.: 159 (164)					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(13) Terrændæk					
SF -sten	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(21) Ydervæg 1a					
Bræddebeklædning	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Evt. forbrænding/nyttiggørelse afh. af forureningsgrad og anvendelse
(21) Ydervæg 1b					

Adresse: Refshalevej 151		Bygget år		1954	
Bygnings nr.: 159 (164)		Funktion		Lagerhal	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Stålplader	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(22) Indervæg 1a					
Træplader	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Evt. forbrænding/nyttiggørelse afh. af forureningsgrad og anvendelse
(27) Tage					
Tagkonstruktion - stål	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	

Appendix B


Ressourcescreeningsoversigt for bygninger i Område 2



Adresse: Refshalevej 173A		Bygget år		1941/52	
Bygnings nr.: 94		Funktion		Udstilling/ restaurant mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses- hieraki	Definition	Bemærkning
(12) Fundamenter					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(13) Terrændæk					
Beton	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg 1a					

Adresse: Refshalevej 173A		Bygget år		1941/52	
Bygnings nr.: 94		Funktion		Udstilling/ restaurant mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses- hieraki	Definition	Bemærkning
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(21) Ydervæg 1a					
Kompositplader	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(22) Indervæg 1a					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning

Adresse: Refshalevej 173A		Bygget år		1941/52	
Bygnings nr.: 94		Funktion		Udstilling/ restaurant mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses- hieraki	Definition	Bemærkning
(22) Indervæg 1b					
Gips	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(22) Indervæg 1c					
Fliser	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(22) Indervæg 1d					




Adresse: Refshalevej 173A		Bygget år		1941/52	
Bygnings nr.: 94		Funktion		Udstilling/ restaurant mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses- hieraki	Definition	Bemærkning
Kompositplader	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(23) Dæk					
Betondæk	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(24) Trapper og ramper 1a					
Ståltrappe	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	



Adresse: Refshalevej 173A		Bygget år		1941/52	
Bygnings nr.: 94		Funktion		Udstilling/ restaurant mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses- hieraki	Definition	Bemærkning
(24) Trapper og ramper 1b					
Ståltrappe	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(24) Trapper og ramper 1c					
Ståltrappe	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(24) Trapper og ramper 1d					

Adresse: Refshalevej 173A		Bygget år		1941/52	
Bygnings nr.: 94		Funktion		Udstilling/ restaurant mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses- hieraki	Definition	Bemærkning
Beton elementtrappe	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(25) Bærende konstruktioner 1a					
Betonsøjle	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(25) Bærende konstruktioner 1b					
Betonbjælke	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning



Adresse: Refshalevej 173A		Bygget år		1941/52	
Bygnings nr.: 94		Funktion		Udstilling/ restaurant mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses- hieraki	Definition	Bemærkning
(25) Bærende konstruktioner 1c					
Stålbjælke	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(27) Tage					
Tagkonstruktion - limtræsspær	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1a					

Adresse: Refshalevej 173A		Bygget år		1941/52	
Bygnings nr.: 94		Funktion		Udstilling/ restaurant mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses- hieraki	Definition	Bemærkning
lamper	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1b					
Køkkenelementer - sten	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1c					
Køkkenelementer - stål	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	

Adresse: Refshalevej 173A		Bygget år		1941/52	
Bygnings nr.: 94		Funktion		Udstilling/ restaurant mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses- hieraki	Definition	Bemærkning
(28) Øvrige 1d					
Kølerum, indbygget	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1e					
Ståltreoler	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1f		dg			



Adresse: Refshalevej 173A		Bygget år		1941/52	
Bygnings nr.: 94		Funktion		Udstilling/ restaurant mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses- hieraki	Definition	Bemærkning
Loftkraner	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1a					
Udvendige døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1b					
Udvendige vinduer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	

Adresse: Refshalevej 173A		Bygget år		1941/52	
Bygnings nr.: 94		Funktion		Udstilling/ restaurant mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses- hieraki	Definition	Bemærkning
(31) Ydervægge, komplementering 1c					
Glaspartier	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1d					
Foldeporte	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(32) Indervægge, kompletering 1a					

Adresse: Refshalevej 173A		Bygget år		1941/52	
Bygnings nr.: 94		Funktion		Udstilling/ restaurant mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses- hieraki	Definition	Bemærkning
Indvendige døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(32) Indervægge, komplettering 1b					
Indvendige vinduer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(32) Indervægge, komplettering 1c					
Indvendige porte	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	


Adresse: Refshalevej 173A		Bygget år		1941/52	
Bygnings nr.: 94		Funktion		Udstilling/ restaurant mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses- hieraki	Definition	Bemærkning
(33) Dæk, completering 1a					
Trægulve	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(33) Dæk, completering 1b					
Fliser/klinker	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(34) Trapper og ramper, completering					



Adresse: Refshalevej 173A		Bygget år		1941/52	
Bygnings nr.: 94		Funktion		Udstilling/ restaurant mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses- hieraki	Definition	Bemærkning
Rækværk	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(35) Loftter, komplettering					
Træbetonlofter	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(35) Loftter, komplettering					
Metalprofiler	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	



Adresse: Refshalevej 173A		Bygget år		1941/52	
Bygnings nr.: 94		Funktion		Udstilling/ restaurant mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses- hieraki	Definition	Bemærkning
(37) Tage, komplementering					
Tagpap	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(38) Øvrige, komplettering					
fodpaneler	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Evt. forbrænding/nyttiggørelse afh. af forureningsgrad og anvendelse
(59) VVS - sanitet					


Adresse: Refshalevej 173A		Bygget år		1941/52	
Bygnings nr.: 94		Funktion		Udstilling/ restaurant mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses- hieraki	Definition	Bemærkning
Wc'er, vaske, armaturer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(59) VVS - ventilation					
Div. kanaler og teknik	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(65) Samlet el					
Kabler, kontakter tavler	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	



Adresse: Refshalevej 177 A-B		Bygget år		1960/62/2015	
Bygnings nr.: 106-107		Funktion		Lagerhaller	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(13) Terrændæk					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(21) Ydervæg 1a					
Stålblader	-	Rimelig	Bortskaffelse	Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse	Bemærk, at pladernes overfladebehandling indeholder asbest
(21) Ydervæg 1b					

Adresse: Refshalevej 177 A-B		Bygget år		1960/62/2015	
Bygnings nr.: 106-107		Funktion		Lagerhaller	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Betonelementer	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(21) Ydervæg 1c					
Murværk	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(22) Indervæg 1a					
Murværk	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	



Adresse: Refshalevej 177 A-B		Bygget år		1960/62/2015	
Bygnings nr.: 106-107		Funktion		Lagerhaller	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(22) Indervæg 1b					
Træbeton	-	Under middel	Bortskaffelse	Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse	
(22) Indervæg 1c					
Træplader	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Evt. forbrænding/nyttiggørelse afh. af forureningsgrad og anvendelse
(24) Trapper og ramper					

Adresse: Refshalevej 177 A-B		Bygget år		1960/62/2015	
Bygnings nr.: 106-107		Funktion		Lagerhaller	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Ståltrappe	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(25) Bærende konstruktioner					
Stålsøjler		Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(27) Tage 1a					
Tagkonstruktion - Stål	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	


Adresse: Refshalevej 177 A-B		Bygget år		1960/62/2015	
Bygnings nr.: 106-107		Funktion		Lagerhaller	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(27) Tage 1b					
Tagkonstruktion - Betonelementer	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(28) Øvrige 1a					
Kraner - gulv	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(28) Øvrige 1b					




Adresse: Refshalevej 177 A-B		Bygget år		1960/62/2015	
Bygnings nr.: 106-107		Funktion		Lagerhaller	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Kraner - loft	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(28) Øvrige 1c					
Lamper	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1d					
Radiatorer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	


Adresse: Refshalevej 177 A-B		Bygget år		1960/62/2015	
Bygnings nr.: 106-107		Funktion		Lagerhaller	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(28) Øvrige e					
Stålskabe	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige f					
Køkkenelementer og hvidevarer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1a					


Adresse: Refshalevej 177 A-B		Bygget år		1960/62/2015	
Bygnings nr.: 106-107		Funktion		Lagerhaller	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Udvendige døre	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(31) Ydervægge, komplementering 1b					
Udvendige vinduer	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(31) Ydervægge, komplementering 1c					
Udvendige porte	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	

Adresse: Refshalevej 177 A-B		Bygget år		1960/62/2015	
Bygnings nr.: 106-107		Funktion		Lagerhaller	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(32) Indervægge, komplettering					
Indvendige døre	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(35) Lofter, komplettering					
Gipsloft		Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(37) Tage, komplementering					




Adresse: Refshalevej 177 A-B		Bygget år		1960/62/2015	
Bygnings nr.: 106-107		Funktion		Lagerhaller	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Tagpap	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(59) VVS-sanitet					
Wc'er, vaske armaturer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	



Adresse: Refshalevej 189		Bygget år 1960/74		Værksteder mm	
Bygnings nr.: 126		Funktion			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(13) Terrændæk					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg 1a					
Murværk	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(21) Ydervæg 1b					




Adresse: Refshalevej 189		Bygget år		1960/74	
Bygnings nr.: 126		Funktion		Værksteder mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Metalplader	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(21) Ydervæg 1c					
Gasbeton	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg 1d					
Bølgeeternit	-	-	Bortskaffelse	Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse	



Adresse: Refshalevej 189		Bygget år 1960/74		Værksteder mm	
Bygnings nr.: 126		Funktion			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(22) Indervæg 1a					
Murværk	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Kræver evt. afrensning
(22) Indervæg 1b					
Brædder	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(23) Dæk					

Adresse: Refshalevej 189		Bygget år		1960/74	
Bygnings nr.: 126		Funktion		Værksteder mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Betondæk	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(24) Trapper og ramper 1a					
Ståltrappe	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(24) Trapper og ramper 1b					
Spindeltrappe stål	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	



Adresse: Refshalevej 189		Bygget år		1960/74	
Bygnings nr.: 126		Funktion		Værksteder mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(25) Bærende konstruktioner 1a					
Stålkonstruktion	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(25) Bærende konstruktioner 1b					
Betonsøjler		Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(25) Bærende konstruktioner 1b					




Adresse: Refshalevej 189		Bygget år 1960/74		Værksteder mm	
Bygnings nr.: 126		Funktion			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Betonbjælker		Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(27) Tage 1a					
Tagkonstruktion - beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(27) Tage 1a					
Tagkonstruktion - stål	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	

Adresse: Refshalevej 189		Bygget år 1960/74		Værksteder mm	
Bygnings nr.: 126		Funktion			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(28) Øvrige					
Træbygninger i hal	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige					
Div. Metalkonstr. under loft	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige					

Adresse: Refshalevej 189		Bygget år 1960/74		Værksteder mm	
Bygnings nr.: 126		Funktion			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Lamper	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige					
Div. barinstallationer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige					
Div. nyere toiletinstallationer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	

Adresse: Refshalevej 189		Bygget år 1960/74		Værksteder mm	
Bygnings nr.: 126		Funktion			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(31) Ydervægge, komplementering 1a					
Udvendige døre	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1b					
Udvendige vinduer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1c					




Adresse: Refshalevej 189		Bygget år 1960/74		Værksteder mm	
Bygnings nr.: 126		Funktion			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Foldeport	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(32) Indervægge, komplettering					
Indvendige vinduer og døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(35) Lofter, komplettering					
Træbetonloft	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	


Adresse: Refshalevej 189		Bygget år		1960/74	
Bygnings nr.: 126		Funktion		Værksteder mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(37) Tage, komplementering					
Tagpap	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(59) VVS					
Wc'er, vaske, armaturer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(65) Samlet el					




Adresse: Refshalevej 189		Bygget år 1960/74			
Bygnings nr.: 126		Funktion Værksteder mm			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Varmepumper	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
Kabler og tavler	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	



Adresse: Refshalevej 185		Bygget år		1950	
Bygnings nr.: 127		Funktion		Club	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(13) Terrændæk					
Asfalt	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(21) Ydervæg 1a					
Stålblader	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(22) Indervæg 1a					



Adresse: Refshalevej 185		Bygget år		1950	
Bygnings nr.: 127		Funktion		Club	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Spånplader	-	Under middel	Anden nyttiggørelse	affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion	
(24) Trapper og ramper					
Trætrappe	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Evt. forbrænding/nyttiggørelse afh. af forureningsgrad og anvendelse
(25) Bærende konstruktioner					
Stålkonstruktion	-	Ikke bedømt	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Skjult af plader



Adresse: Refshalevej 185		Bygget år		1950	
Bygnings nr.: 127		Funktion		Club	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(27) Tage					
Tagkonstruktion - Stål	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(28) Øvrige					
Lamper	-	Under middel	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering					


Adresse: Refshalevej 185		Bygget år		1950	
Bygnings nr.: 127		Funktion		Club	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Udvendig port	-	Under middel	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(32) Indervægge, komplettering					
Indvendige vinduer		Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(65) Samlet el					
Kabler	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
Tavle	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	




Adresse: Refshalevej 151		Bygget år 1961		Funktion Maskinhus	
Bygnings nr.: 165					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(13) Terrændæk 1a					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(13) Terrændæk 1b					
Stålplader		Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(21) Ydervæg 1a					




Adresse: Refshalevej 151		Bygget år		1961	
Bygnings nr.: 165		Funktion		Maskinhus	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Træplader	-	Under middel	Anden nyttiggørelse	affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion	
(22) Indervæg 1a					
Træplader (over terræn)	-	Under middel	Anden nyttiggørelse	affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion	
(22) Indervæg 1b					
Beton (under terræn)	-		-	Potentiale ikke defineret	Kræver evt. afrensning




Adresse: Refshalevej 151				Bygget år	1961
Bygnings nr.: 165				Funktion	Maskinhus
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(24) Trapper og ramper					
Ståltrappe	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(25) Bærende konstruktioner					
Stålsøjler	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
Stålbjælker		Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	


Adresse: Refshalevej 151		Bygget år 1961		Funktion Maskinhus	
Bygnings nr.: 165					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(27) Tage					
Tagkonstruktion - stål og træ	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(28) Øvrige					
Div. Tekniske installationer - Stål	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(34) Trapper og ramper, komplettering					



Adresse: Refshalevej 151		Bygget år 1961		Funktion Maskinhus	
Bygnings nr.: 165					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Rækværk	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(37) Tage, komplementering					
Tagpap	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(65) Samlet el					
Kabler	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
Tavler	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	



Adresse: Refshalevej 151				Bygget år	?
Bygnings nr.: 167				Funktion	Værksted
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(13) Terrændæk					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg 1a					
Bræddebeklædning	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Evt. forbrænding/nyttiggørelse afh. af forureningsgrad og anvendelse
Blankt murværk	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(22) Indervæg 1a					



Adresse: Refshalevej 151				Bygget år	?
Bygnings nr.: 167				Funktion	Værksted
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Malet/kalket murværk	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Kræver evt. afrensning
(22) Indervæg 1b					
Betonelementer	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(25) Bærende konstruktioner 1a					
Betonsøjler	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(25) Bærende konstruktioner 1b					


Adresse: Refshalevej 151				Bygget år	?
Bygnings nr.: 167				Funktion	Værksted
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Stålkonstruktion	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(27) Tage 1a					
Tagkonstruktion - konstruktionstræ	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(27) Tage 1b					
Tagkonstruktion - stålbjælker	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(28) Øvrige					

Adresse: Refshalevej 151				Bygget år	?
Bygnings nr.: 167				Funktion	Værksted
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Ståldækplader i gulv	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(37) Tage, komplementering					
Tagpap	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
ståltag	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	

Adresse: Refshalevej 189 (?)		Bygget år		?	
Bygnings nr.: X (transformer ØST)		Funktion		Transformator	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(13) Terrændæk					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg 1a					
Blankt murværk	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(22) Indervæg 1a					
Malet pudset murværk	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Kræver evt. afrensning




Adresse: Refshalevej 189 (?)		Bygget år		?	
Bygnings nr.: X (transformer ØST)		Funktion		Transformator	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(23) Dæk					
Betondæk	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(24) Trapper og ramper					
Ståltrappe	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(25) Bærende konstruktioner					
Betonsøjler og bjælker	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning



Adresse: Refshalevej 189 (?)		Bygget år		?	
Bygnings nr.: X (transformer ØST)		Funktion		Transformator	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(27) Tage					
Tagkonstruktion - betonelementer	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(28) Øvrige					
Div. Installationer - kobber	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(37) Tage, komplementering					
Tagpap	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	




Adresse: Refshalevej 189 (?)		Bygget år		?	
Bygnings nr.: X (transformer ØST)		Funktion		Transformator	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(65) Samlet el					
Kabler	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
Tavler/skabe	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	

Appendix C

Ressourcescreeningsoversigt for bygninger i Område 3



Adresse: William Wains Gade 9		Bygget år 1955		Funktion Kontorer	
Bygnings nr.: 6					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(12) Fundamenter					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg					
Murværk	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(22) Indervæg 1a					



Adresse: William Wains Gade 9		Bygget år		1955	
Bygnings nr.: 6		Funktion		Kontorer	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Malet og pudset murværk	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Kræver evt. afrensning
(22) Indervæg 1b					
Gips	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(23) Dæk					
Beton	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning

Adresse: William Wains Gade 9		Bygget år		1955	
Bygnings nr.: 6		Funktion		Kontorer	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(24) Trapper og ramper					
Ståltrappe og elevator	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(24) Trapper og ramper					
Beton trapper	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(27) Tage					


Adresse: William Wains Gade 9		Bygget år		1955	
Bygnings nr.: 6		Funktion		Kontorer	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Tagkonstruktion - træværk	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1a					
Køkkenelementer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1b					
Hvidevarer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	




Adresse: William Wains Gade 9		Bygget år		1955	
Bygnings nr.: 6		Funktion		Kontorer	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(31) Ydervægge, komplementering 1a					
Udvendige vinduer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1b					
Udvendige døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(32) Indervægge, komplettering 1a					

Adresse: William Wains Gade 9		Bygget år		1955	
Bygnings nr.: 6		Funktion		Kontorer	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Indvendige branddøre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(32) Indervægge, komplettering					
Indvendige døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(35) Loftet komplettering, 1a					
Mineraluld	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	


Adresse: William Wains Gade 9		Bygget år		1955	
Bygnings nr.: 6		Funktion		Kontorer	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(35) Loftet komplettering, 1b					
Stålplader	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(33) Dæk, komplettering 1a					
Parket - malet	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Evt. forbrænding/anden nyttiggørelse afh. af forureningsgrad og anvendelse
(33) Dæk, komplettering 1b					




Adresse: William Wains Gade 9		Bygget år		1955	
Bygnings nr.: 6		Funktion		Kontorer	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Parket - lakeret	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Evt. forbrænding/anden nyttiggørelse afh. af forureningsgrad og anvendelse
(37) Tage, komplementering 1a					
Tegl	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(38) Øvrige, komplettering					
fodpanel	-	Rimelig	Anden nyttiggørelse	affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion	

Adresse: William Wains Gade 9		Bygget år		1955	
Bygnings nr.: 6		Funktion		Kontorer	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(59) VVS - sanitet					
Wc'er, vaske, armaturer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(65) Samlet el					
Kabler, tavler	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	




Adresse: William Wains Gade 14		Bygget år 1954		Funktion Beboelse	
Bygnings nr.: 12					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(12) Fundamenter					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(13) Terrændæk					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg					


Adresse: William Wains Gade 14		Bygget år		1954	
Bygnings nr.: 12		Funktion		Beboelse	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Murværk, pudset og male	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Kræver evt. afrensning
(22) Indervæg 1a					
Murværk, malet og pudset	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(27) Tage 1a					
Tagkonstruktion - trækonstruktion	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	

Adresse: William Wains Gade 14		Bygget år		1954	
Bygnings nr.: 12		Funktion		Beboelse	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(27) Tage 1a					
Tagkonstruktion - kviste	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1a					
Køkkenelementer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
Hvidevarer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	



Adresse: William Wains Gade 14		Bygget år 1954		Funktions- og Beboelse	
Bygnings nr.: 12					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(28) Øvrige 1b					
Paneler	-	Rimelig	Anden nyttiggørelse	affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion	
(28) Øvrige 1c					
Radiatorer	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(31) Ydervægge, komplementering 1a					

Adresse: William Wains Gade 14		Bygget år		1954	
Bygnings nr.: 12		Funktion		Beboelse	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Udvendige døre	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1b					
Udvendige vinduer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(32) Indervægge, komplettering					
Indvendige døre	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	


Adresse: William Wains Gade 14		Bygget år 1954		Funktion Beboelse	
Bygnings nr.: 12					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(33) Dæk, komplettering 1a					
Parketgulve	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(37) Tage, komplettering 1a					
Tegl	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(37) Tage, komplettering 1b					


Adresse: William Wains Gade 14		Bygget år		1954	
Bygnings nr.: 12		Funktion		Beboelse	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Tagvindue	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(59) VVS - sanitet					
Wc'er, vaske, armaturer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	


Adresse: William Wains Gade 15		Bygget år		1946	
Bygnings nr.: 38		Funktion		Beboelse	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(21) Ydervæg					
Mursten	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(22) Indervæg 1a					
Murværk, pudset og malet	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(27) Tage					

Adresse: William Wains Gade 15		Bygget år		1946	
Bygnings nr.: 38		Funktion		Beboelse	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Tagkonstruktion - trækonstruktion	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1a					
Køkkenelementer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
Hvidevarer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1b					
Radiatorer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	



Adresse: William Wains Gade 15		Bygget år		1946	
Bygnings nr.: 38		Funktion		Beboelse	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(31) Ydervægge, komplementering 1a					
Udvendige døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1b					
Udvendige vinduer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(32) Indervægge, komplettering					



Adresse: William Wains Gade 15		Bygget år		1946	
Bygnings nr.: 38		Funktion		Beboelse	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Indvendige døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(33) Dæk, komplettering 1a					
Trægulve	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(37) Tage, komplementering 1a					
Tegl	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	




Adresse: William Wains Gade 15		Bygget år		1946	
Bygnings nr.: 38		Funktion		Beboelse	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(59) VVS - sanitet					
Wc'er, vaske, armaturer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(65) Samlet el					
Kabler, tavler	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	

Adresse: William Wains Gade 8		Bygget år		Funktion		Bunkere	
Bygnings nr.: 54-60							
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning		
(12) Fundamenter							
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.			
(13) Terrændæk							
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning		
(21) Ydervæg							




Adresse: William Wains Gade 8		Bygget år		Funktion		Bunkere	
Bygnings nr.: 54-60							
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning		
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Antaget materiale		
(22) Indervæg 1a							
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.			
(22) Indervæg 1b							
Mursten	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.			


Adresse: William Wains Gade 8		Bygget år		Funktion		Bunkere	
Bygnings nr.: 54-60							
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning		
(25) Bærende konstruktioner							
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Selvbærende betonkonstruktion (bunker)		
(28) Øvrige 1a							
Stål sikringsdøre	-	Under middel	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.			
(28) Øvrige 1b							

Adresse: William Wains Gade 8		Bygget år		Funktion		Bunkere	
Bygnings nr.: 54-60							
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning		
Stål vinduesskodder	-	Under middel	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.			
(33) Dæk, komplettering 1a							
Fliser/klinker	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.			
(33) Dæk, komplettering 1b							
Brædder - gulv	-	Under middel	Anden nyttiggørelse	affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion			


Adresse: William Wains Gade 8		Bygget år		Funktion		Bunkere	
Bygnings nr.: 54-60							
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning		
(37) Tage, komplementering							
Tagpap	-	Dårlig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.			
(65) Samlet el 1a							
Kabler, tavler	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.			
(65) Samlet el 1b							




Adresse: William Wains Gade 8		Bygget år		Bunkere	
Bygnings nr.: 54-60		Funktio			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Transformatorer (evt. kobberspøler)	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	


Adresse: William Wains Gade 8		Bygget år		Funktion		Bunker/bolig	
Bygnings nr.: 55							
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning		
(12) Fundamenter							
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.			
(13) Terrændæk							
Beton (under støbeasfalt)	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.			
(21) Ydervæg							




Adresse: William Wains Gade 8		Bygget år		Funktion		Bunker/bolig	
Bygnings nr.: 55							
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning		
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.			
(22) Indervæg 1a							
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning		
(28) Øvrige							
Køkkenelementer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.			
Hvidevarer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.			



Adresse: William Wains Gade 8		Bygget år		Funktion		Bunker/bolig	
Bygnings nr.: 55							
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning		
(31) Ydervægge, komplementering 1a							
Udvendige døre	-	Under middel	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.			
(31) Ydervægge, komplementering 1b							
Udvendige vinduer	-	Under middel	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.			
(33) Dæk, completering 1a							



Adresse: William Wains Gade 8		Bygget år		Funktion		Bunker/bolig	
Bygnings nr.: 55							
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning		
Støbeasfalt	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.			
(33) Dæk, completering 1b							
Planker	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.			



Adresse: William Wains Gade 8		Bygget år		1952	
Bygnings nr.: 59		Funktion		Garage	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(13) Terrændæk					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(21) Ydervæg					
Træbeton	-	Dårlig	Bortskaffelse	Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse	Antaget materiale
(25) Bærende konstruktioner					



Adresse: William Wains Gade 8		Bygget år		1952	
Bygnings nr.: 59		Funktion		Garage	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(37) Tage, komplementering					
Tagpap	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	

Adresse: William Wains Gade 8		Bygget år		i.o.	
Bygnings nr.: 61		Funktion		Bunker/bolig	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(12) Fundamenter					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(13) Terrændæk					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg					



Adresse: William Wains Gade 8		Bygget år		i.o.	
Bygnings nr.: 61		Funktion		Bunker/bolig	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Mursten	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(22) Indervæg 1a					
Murværk	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Kræver evt. afrensning
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(28) Øvrige 1a					
Stål sikringsdør	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	



Adresse: William Wains Gade 8		Bygget år		i.o.	
Bygnings nr.: 61		Funktion		Bunker/bolig	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(28) Øvrige 1b					
Stål vinduesskodder	-	Under middel	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(37) Tage, komplementering 1a					
Tagpap	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	


Adresse: Refshalevej 147				Bygget år	1955
Bygnings nr.: 1				Funktion	Kontorer
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(12) Fundamenter					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(13) Terrændæk					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg					




Adresse: Refshalevej 147		Bygget år		1955	
Bygnings nr.: 1		Funktion		Kontorer	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Betonelementer	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(22) Indervæg 1a					
Beton elementer	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(22) Indervæg 1b					
Beton - in-situ støbt	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning



Adresse: Refshalevej 147		Bygget år 1955		Funktion Kontorer	
Bygnings nr.: 1					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(22) Indervæg 1c					
Gips	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(23) Dæk					
Betondæk	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(24) Trapper og ramper					




Adresse: Refshalevej 147				Bygget år	1955
Bygnings nr.: 1				Funktion	Kontorer
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Beton trapper	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(25) Bærende konstruktioner 1a					
Betonsøjler	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(25) Bærende konstruktioner 1b					
Betonbjælker	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning



Adresse: Refshalevej 147		Bygget år		1955	
Bygnings nr.: 1		Funktion		Kontorer	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(26) Altaner/tagterrasser					
Gulvbrædder - hårdtræ	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Monteret med rustfri skruer
(27) Tage					
Tagkonstruktion - stål	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
Tagkonstruktion - betonelementer	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	




Adresse: Refshalevej 147		Bygget år 1955		Funktion Kontorer	
Bygnings nr.: 1					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(28) Øvrige 1a					
Køkkenelementer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
Hvidevarer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1b					
Lamper	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	

Adresse: Refshalevej 147		Bygget år		1955	
Bygnings nr.: 1		Funktion		Kontorer	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(28) Øvrige 1c					
Radiatorer	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(31) Ydervægge, komplementering 1a					
Udvendige døre	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1b					




Adresse: Refshalevej 147		Bygget år		1955	
Bygnings nr.: 1		Funktion		Kontorer	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Udvendige vinduer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(32) Indervægge, komplettering					
Indvendige døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(35) Lofter, 1a					
Gipsplader	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	

Adresse: Refshalevej 147		Bygget år 1955		Funktion Kontorer	
Bygnings nr.: 1					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(35) Loft, 1b					
Stålplader	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Brandsikring i teknikrum i kælder
(33) Dæk, komplettering 1a					
Fliser/klinker - natursten	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Naturfliser i stueplan
(33) Dæk, komplettering 1b					




Adresse: Refshalevej 147		Bygget år		1955	
Bygnings nr.: 1		Funktion		Kontorer	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Terrazzo	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(37) Tage, komplementering 1a					
Tagpap	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(37) Tage, komplementering 1b					
Zink	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	På elevatorårn

Adresse: Refshalevej 147		Bygget år		1955	
Bygnings nr.: 1		Funktion		Kontorer	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(38) Øvrige, komplettering					
fodpanel	-	Rimelig	Anden nyttiggørelse	affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion	
(59) VVS - sanitet					
Wc'er, vaske, armaturer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(65) Samlet el					




Adresse: Refshalevej 147		Bygget år 1955		1955	
Bygnings nr.: 1		Funktion		Kontorer	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Kabler, tavler	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	

Adresse: Refshalevej 157A		Bygget år		1872/1952	
Bygnings nr.: 2		Funktion		Kontorer/ værksted	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(12) Fundamenter					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(13) Terrændæk					
Beton	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg 1a					

Adresse: Refshalevej 157A		Bygget år		1872/1952	
Bygnings nr.: 2		Funktion		Kontorer/ værksted	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Blankt murværk	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(22) Indervæg 1a					
Malet og pudset murværk	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Kræver evt. afrensning
(22) Indervæg 1b					
Gips	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	

Adresse: Refshalevej 157A		Bygget år		1872/1952	
Bygnings nr.: 2		Funktion		Kontorer/ værksted	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(22) Indervæg 1c					
Fliser	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(23) Dæk					
Trækonstruktion	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Ubehandlet
(24) Trapper og ramper					



Adresse: Refshalevej 157A		Bygget år		1872/1952	
Bygnings nr.: 2		Funktion		Kontorer/ værksted	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Trætrappe	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Evt. forbrænding/anden nyttiggørelse afh. af forureningsgrad og anvendelse
(25) Bærende konstruktioner					
Stålsøjler og bjælker	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(27) Tage					
Tagkonstruktion - konstruktionstræ	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Evt. forbrænding/anden nyttiggørelse afh. af forureningsgrad og anvendelse

Adresse: Refshalevej 157A		Bygget år		1872/1952	
Bygnings nr.: 2		Funktion		Kontorer/ værksted	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses- hieraki	Definition	Bemærkning
(28) Øvrige-inventar 1a					
Køkkenelementer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige-inventar 1b					
Radiatorer	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(31) Ydervægge, komplementering 1a					



Adresse: Refshalevej 157A		Bygget år		1872/1952	
Bygnings nr.: 2		Funktion		Kontorer/ værksted	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Udvendige døre	-	Under middel	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1b					
Udvendige vinduer	-	Under middel	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1c					
Foldeport	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	

Adresse: Refshalevej 157A		Bygget år		1872/1952	
Bygnings nr.: 2		Funktion		Kontorer/ værksted	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses- hieraki	Definition	Bemærkning
(32) Indervægge, kompletering 1a					
Indvendige døre	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(32) Indervægge, kompletering 1a					
Indvendige vinduer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(33) Dæk, kompletering 1a					




Adresse: Refshalevej 157A		Bygget år		1872/1952	
Bygnings nr.: 2		Funktion		Kontorer/ værksted	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
trægulv		God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Evt. forbrænding/anden nyttiggørelse afh. af forureningsgrad og anvendelse
(34) Trapper og ramper, komplettering					
Rækværk	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(35) Lofter, komplettering					
Gipsloft	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	



Adresse: Refshalevej 157A		Bygget år		1872/1952	
Bygnings nr.: 2		Funktion		Kontorer/ værksted	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses- hieraki	Definition	Bemærkning
(37) Tage, komplementering					
Tegl	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
VVS-sanitet					
Vaske, armaturer og wc'er	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(65) Samlet el					



Adresse: Refshalevej 157A		Bygget år		1872/1952	
Bygnings nr.: 2		Funktion		Kontorer/ værksted	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses- hieraki	Definition	Bemærkning
Kabler og tavler	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	

Adresse: Refshalevej 153		Bygget år 1955		Funktion Kontorer	
Bygnings nr.: 53					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(12) Fundamenter					
Beton	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(13) Terrændæk					
Beton	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(22) Indervæg 1a					



Adresse: Refshalevej 153		Bygget år 1955		Funktion Kontorer	
Bygnings nr.: 53					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(22) Indervæg 1b					
Glas	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(23) Dæk					
Betondæk	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning




Adresse: Refshalevej 153		Bygget år 1955		Funktion Kontorer	
Bygnings nr.: 53					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(24) Trapper og ramper 1a					
Beton trapper	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(24) Trapper og ramper 1b					
Stål trappe	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(24) Trapper og ramper 1c					



Adresse: Refshalevej 153		Bygget år		1955	
Bygnings nr.: 53		Funktion		Kontorer	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Stål/beton trappe	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Udvendig
(25) Bærende konstruktioner 1a					
Betonsøjler	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Delvis afrenset. Kræver evt. afrensning
(25) Bærende konstruktioner 1b					
Betonbjælker	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning



Adresse: Refshalevej 153		Bygget år 1955		Funktion Kontorer	
Bygnings nr.: 53					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(26) Altaner/tagterrasser					
Gulvbrædder - hårdtræ	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Monteret med rustfri stålskruer
Gelænder - stål	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(27) Tage					
Tagkonstruktion - betonelementer	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Delvis afrenset. Kræver evt. afrensning

Adresse: Refshalevej 153		Bygget år		1955	
Bygnings nr.: 53		Funktion		Kontorer	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(28) Øvrige 1a					
Køkkenelementer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1b					
Hvidevarer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1c					




Adresse: Refshalevej 153		Bygget år		1955	
Bygnings nr.: 53		Funktion		Kontorer	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Lamper	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1d					
Radiatorer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1e					
Gelændere	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	

Adresse: Refshalevej 153		Bygget år 1955		Funktion Kontorer	
Bygnings nr.: 53					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(31) Ydervægge, komplementering 1a					
Udvendige døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1b					
Udvendige vinduer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(32) Indervægge, komplettering 1a					

Adresse: Refshalevej 153		Bygget år		1955	
Bygnings nr.: 53		Funktion		Kontorer	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Indvendige døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(32) Indervægge, komplettering 1b					
Indvendige vinduer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(32) Indervægge, komplettering 1c					
Fliser	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	


Adresse: Refshalevej 153				Bygget år	1955
Bygnings nr.: 53				Funktion	Kontorer
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(35) Lofter					
Trælister	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Ubehandlet
(33) Dæk, komplettering 1a					
Fliser/klinker	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(37) Tage, komplementering 1a					

Adresse: Refshalevej 153		Bygget år		1955	
Bygnings nr.: 53		Funktion		Kontorer	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Tagpap	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(59) VVS - sanitet					
Wc'er, vaske, armaturer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(65) Samlet el					
Kabler, tavler	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	

Adresse: Refshalevej 159A		Bygget år 1955		Bygget år 1955	
Bygnings nr.: 73		Funktion		Kontorer/køkken	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(12) Fundamenter					
Beton	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(13) Terrændæk					
Beton	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg					

Adresse: Refshalevej 159A		Bygget år 1955		Funktion Kontorer/køkken	
Bygnings nr.: 73					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Metalplader	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(22) Indervæg 1a					
Glas i trærammer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(24) Trapper og ramper 1a					
Trappe - stål og træ	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	

Adresse: Refshalevej 159A		Bygget år 1955		Bygget år 1955	
Bygnings nr.: 73		Funktion		Kontorer/køkken	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(25) Bærende konstruktioner					
Træ og stål	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(26) Altaner/tagterrasser					
Gulvrister - metal	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(27) Tage					



Adresse: Refshalevej 159A		Bygget år 1955		Bygget år 1955	
Bygnings nr.: 73		Funktion		Kontorer/køkken	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Tagkonstruktion - stål	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
Tagkonstruktion - træstrøer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Ubehandlede
(28) Øvrige 1a					
Køkkenelementer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
Hvidevarer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1b					

Adresse: Refshalevej 159A		Bygget år 1955		Bygget år 1955	
Bygnings nr.: 73		Funktion		Kontorer/køkken	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Lamper	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1c					
Radiatorer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1d					
Kølerum	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	



Adresse: Refshalevej 159A		Bygget år 1955		Kontorer/køkken	
Bygnings nr.: 73		Funktion			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(28) Øvrige 1e					
Stål omklædningskabe	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1f					
Stål lagerreoler	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1a					



Adresse: Refshalevej 159A		Bygget år 1955		Funktion Kontorer/køkken	
Bygnings nr.: 73					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Udvendige døre	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1b					
Udvendige vinduer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(32) Indervægge, komplementering					
Indvendige døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	



Adresse: Refshalevej 159A		Bygget år 1955		Funktion Kontorer/køkken	
Bygnings nr.: 73					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(35) Loft, 1a					
Træbeton	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(35) Loft, 1b					
Stålblader	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(33) Dæk, komplettering 1a					

Adresse: Refshalevej 159A		Bygget år 1955		Bygget år 1955	
Bygnings nr.: 73		Funktion		Kontorer/køkken	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Parquet	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(37) Tage, komplementering 1a					
Tagpap	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(59) VVS - sanitet					
Wc'er, vaske, armaturer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	



Adresse: Refshalevej 159A		Bygget år 1955		Kontorer/køkken	
Bygnings nr.: 73		Funktion			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(65) Samlet el					
Kabler, tavler	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	


Adresse: Refshalevej 151		Bygget år		1900	
Bygnings nr.: 76		Funktion		Cafe mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(13) Terrændæk	-				
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg					
Murværk - filset	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Kræver evt. afrensning
(22) Indervæg					




Adresse: Refshalevej 151		Bygget år		1900	
Bygnings nr.: 76		Funktion		Cafe mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Gips	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(24) Trapper og ramper					
Trappe - stål og træ	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1a					
Køkkenelementer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
Hvidevarer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	



Adresse: Refshalevej 151		Bygget år		1900	
Bygnings nr.: 76		Funktion		Cafe mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(28) Øvrige 1b					
Lamper	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1c					
Radiatorer	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(31) Ydervægge, komplementering 1a					




Adresse: Refshalevej 151		Bygget år		1900	
Bygnings nr.: 76		Funktion		Cafe mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Udvendige døre	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1b					
Udvendige vinduer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(32) Indervægge, komplettering					
Indvendige døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	



Adresse: Refshalevej 151		Bygget år		1900	
Bygnings nr.: 76		Funktion		Cafe mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(35) Loft, 1a					
Gipsplader	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(37) Tage, komplementering 1a					
Tegl - tagsten	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(38) Øvrige, komplettering					

Adresse: Refshalevej 151		Bygget år		1900	
Bygnings nr.: 76		Funktion		Cafe mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Loftlem	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(59) VVS - sanitet					
Wc'er, vaske, armaturer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	



Adresse: Refshalevej 141		Bygget år		1940	
Bygnings nr.: 77		Funktion		Cafe	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(12) Fundamenter					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg					
Træværk	-	Under middel	Anden nyttiggørelse	affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion	
(22) Indervæg 1a					

Adresse: Refshalevej 141		Bygget år		1940	
Bygnings nr.: 77		Funktion		Cafe	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Masonitplader	-	Rimelig	Anden nyttiggørelse	affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion	
(25) Bærende konstruktioner 1a					
Stålsøjler	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(28) Øvrige					
Køkkenelementer	-	Under middel	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
Hvidevarer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	



Adresse: Refshalevej 141		Bygget år		1940	
Bygnings nr.: 77		Funktion		Cafe	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(31) Ydervægge, komplementering 1a					
Udvendige døre	-	Under middel	Anden nyttiggørelse	affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion	
(31) Ydervægge, komplementering 1b					
Udvendige vinduer	-	Under middel	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(35) Lofter, 1a					

Adresse: Refshalevej 141		Bygget år		1940	
Bygnings nr.: 77		Funktion		Cafe	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Masonitplader	-	Rimelig	Anden nyttiggørelse	affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion	
(33) Dæk, komplettering 1a					
Støbeasfalt	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(59) VVS - sanitet					
Wc'er, vaske, armaturer	-	Under middel	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	


Adresse: Refshalevej 207A		Bygget år 1920		Funktion Øvelokaler	
Bygnings nr.: 80					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(12) Fundamenter					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(13) Terrændæk					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg					

Adresse: Refshalevej 207A		Bygget år		1920	
Bygnings nr.: 80		Funktion		Øvelokaler	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
Blankt murværk	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(22) Indervæg 1a					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(22) Indervæg 1b					
Gasbeton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	

Adresse: Refshalevej 207A		Bygget år		1920	
Bygnings nr.: 80		Funktion		Øvelokaler	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(23) Dæk					
Betondæk	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(24) Trapper og ramper					
Ståltrappe	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(25) Bærende konstruktioner 1a					



Adresse: Refshalevej 207A		Bygget år		1920	
Bygnings nr.: 80		Funktion		Øvelokaler	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Betonsøjler og bjælker	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(28) Øvrige 1a					
Køkkenelementer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
Hvidevarer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1b					
Lamper	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	

Adresse: Refshalevej 207A		Bygget år		1920	
Bygnings nr.: 80		Funktion		Øvelokaler	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(28) Øvrige 1c					
Radiatorer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1d					
Vinduesgitre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1e					



Adresse: Refshalevej 207A		Bygget år		1920	
Bygnings nr.: 80		Funktion		Øvelokaler	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Atrium - træplader	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1f					
Div. Paneler	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1a					
Udvendige døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	


Adresse: Refshalevej 207A		Bygget år 1920		Funktion Øvelokaler	
Bygnings nr.: 80					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(31) Ydervægge, komplementering 1b					
Udvendige vinduer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(32) Indervægge, komplementering					
Indvendige døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(32) Indervægge, komplementering					

Adresse: Refshalevej 207A		Bygget år		1920	
Bygnings nr.: 80		Funktion		Øvelokaler	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Akustikplader - træbeton	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(35) Loftet					
Træbeton	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(59) VVS - sanitet					
Wc'er, vaske, armaturer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	

Adresse: Refshalevej 207A		Bygget år 1920		Funktion Øvelokaler	
Bygnings nr.: 80					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(59) VVS - ventilation					
Rør, bøjninger mm	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(65) Samlet el					
Kabler	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
Tavler	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
Kabelbakker	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	



Adresse: Refshalevej 209A				Bygget år	1953
Bygnings nr.: 81				Funktion	Øvelokaler mm
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(12) Fundamenter					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(13) Terrændæk					
Beton og støbeasfalt	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg					

Adresse: Refshalevej 209A		Bygget år		1953	
Bygnings nr.: 81		Funktion		Øvelokaler mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Murværk	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(22) Indervæg 1a					
Beton elementer	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(22) Indervæg 1b					
Gips	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	



Adresse: Refshalevej 209A		Bygget år 1953		Bygget år 1953	
Bygnings nr.: 81		Funktion		Øvelokaler mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(23) Dæk					
Betondæk	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(24) Trapper og ramper					
Beton trapper	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Flisebelagte
(25) Bærende konstruktioner 1a					




Adresse: Refshalevej 209A		Bygget år		1953	
Bygnings nr.: 81		Funktion		Øvelokaler mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Betonsøjler	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(27) Tage					
Tagkonstruktion - betonelementer	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(28) Øvrige					
Radiatorer	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	



Adresse: Refshalevej 209A		Bygget år 1953		Funktion Øvelokaler mm	
Bygnings nr.: 81					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(31) Ydervægge, komplementering 1a					
Udvendige døre	-	Under middel	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1b					
Udvendige vinduer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(33) Dæk, komplettering 1a					

Adresse: Refshalevej 209A		Bygget år		1953	
Bygnings nr.: 81		Funktion		Øvelokaler mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Fliser/klinker	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Generelt naturfliser i stueplan, glaserede klinker på etager
(33) Dæk, completering 1b					
Støbeasfalt	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(37) Tage, komplementering 1a					
Tagvindue	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	

Adresse: Refshalevej 203A		Bygget år		1958	
Bygnings nr.: 83		Funktion		Klub	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(12) Fundamenter					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(13) Terrændæk					
Beton	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(21) Ydervæg					



Adresse: Refshalevej 203A		Bygget år		1958	
Bygnings nr.: 83		Funktion		Klub	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Betonelementer	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(22) Indervæg 1a					
Beton elementer	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(22) Indervæg 1b					
Træ	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	



Adresse: Refshalevej 203A		Bygget år		1958	
Bygnings nr.: 83		Funktion		Klub	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(24) Trapper og ramper					
Beton trapper	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(25) Bærende konstruktioner 1a					
Betonsøjler/spær	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(27) Tage					

Adresse: Refshalevej 203A		Bygget år		1958	
Bygnings nr.: 83		Funktion		Klub	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Tagkonstruktion - træværk	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1a					
Køkkenelementer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
Hvidevarer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1b					
Lamper	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	




Adresse: Refshalevej 203A		Bygget år		1958	
Bygnings nr.: 83		Funktion		Klub	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(28) Øvrige 1c					
Radiatorer	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(28) Øvrige 1d					
Ståltreoler	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1e					



Adresse: Refshalevej 203A		Bygget år		1958	
Bygnings nr.: 83		Funktion		Klub	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Barkonstruktion	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering					
Udvendige vinduer	-	Under middel	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(37) Tage, komplementering 1a					
Eternitskifer	-	Rimelig	Bortskaffelse	Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse	Asbestrisiko


Adresse: Refshalevej 203A		Bygget år		1958	
Bygnings nr.: 83		Funktion		Klub	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(59) VVS - sanitet					
Wc'er, vaske, armaturer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(65) Samlet el					
Kontakter	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	

Adresse: Refshalevej 213A		Bygget år 1958		Funktion Kontorer mm	
Bygnings nr.: 84					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(12) Fundamenter					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(13) Terrændæk					
Beton	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg					

Adresse: Refshalevej 213A		Bygget år		1958	
Bygnings nr.: 84		Funktion		Kontorer mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Murværk	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(22) Indervæg 1a					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(22) Indervæg 1b					
Gips	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	

Adresse: Refshalevej 213A		Bygget år 1958		Bygget år 1958	
Bygnings nr.: 84		Funktion		Kontorer mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(23) Dæk					
Betondæk	-	God	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(24) Trapper og ramper 1a					
Beton trapper	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(24) Trapper og ramper 1b					

Adresse: Refshalevej 213A		Bygget år		1958	
Bygnings nr.: 84		Funktion		Kontorer mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Stål trapper	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(25) Bærende konstruktioner 1a					
Betonsøjler	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(27) Tage					
Tagkonstruktion - betonelementer	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	




Adresse: Refshalevej 213A		Bygget år 1958		Bygget år 1958	
Bygnings nr.: 84		Funktion		Kontorer mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(28) Øvrige 1a					
Køkkenelementer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
Hvidevarer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1b					
Lamper	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	



Adresse: Refshalevej 213A		Bygget år 1958		Funktion Kontorer mm	
Bygnings nr.: 84					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(28) Øvrige 1c					
Radiatorer	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(31) Ydervægge, komplementering 1a					
Udvendige døre	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1b					



Adresse: Refshalevej 213A		Bygget år		1958	
Bygnings nr.: 84		Funktion		Kontorer mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Udvendige vinduer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1c					
Foldeporte	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(32) Indervægge, komplettering 1a					
Indvendige døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	

Adresse: Refshalevej 213A		Bygget år		1958	
Bygnings nr.: 84		Funktion		Kontorer mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(32) Indervægge, komplettering 1b					
Indvendige vinduer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(59) VVS - sanitet					
Wc'er, vaske, armaturer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(59) VVS - ventilation					




Adresse: Refshalevej 213A		Bygget år 1958		Bygget år 1958	
Bygnings nr.: 84		Funktion		Kontorer mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Rør, bøjninger mm	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	

Adresse: Refshalevej 211				Bygget år	1955
Bygnings nr.: 86				Funktion	Lager
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(12) Fundamenter					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(13) Terrændæk					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg					



Adresse: Refshalevej 211		Bygget år		1955	
Bygnings nr.: 86		Funktion		Lager	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Murværk	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Kræver evt. delvis afrensning af graffitti mm
(22) Indervæg 1a					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(22) Indervæg 1b					
Murværk	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	

Adresse: Refshalevej 211				Bygget år	1955
Bygnings nr.: 86				Funktion	Lager
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(23) Dæk					
Betondæk	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(25) Bærende konstruktioner					
Betonsøjler/bjælker/elementer	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(37) Tage, komplementering				#N/A	

Adresse: Refshalevej 211				Bygget år	1955
Bygnings nr.: 86				Funktion	Lager
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Tagpap	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	



Adresse: Refshalevej 190				Bygget år	1958
Bygnings nr.: 118				Funktion	Beboelse
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(12) Fundamenter					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(13) Terrændæk					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg 1a					

Adresse: Refshalevej 190		Bygget år		1958	
Bygnings nr.: 118		Funktion		Beboelse	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg 1b					
Træ brædder	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Evt. forbrænding/anden nyttiggørelse afh. af forureningsgrad og anvendelse
(22) Indervæg 1a					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	



Adresse: Refshalevej 190		Bygget år 1958		Funktion Beboelse	
Bygnings nr.: 118					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(28) Øvrige 1a					
Køkkenelementer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
Hvidevarer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1b					
Radiatorer	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	


Adresse: Refshalevej 190		Bygget år		1958	
Bygnings nr.: 118		Funktion		Beboelse	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(31) Ydervægge, komplementering 1a					
Udvendige døre	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1b					
Udvendige vinduer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(33) Dæk, komplettering 1a					


Adresse: Refshalevej 190		Bygget år		1958	
Bygnings nr.: 118		Funktion		Beboelse	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Fliser/klinker	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Naturfliser i stueplan
(33) Dæk, completering 1b					
Træ	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(37) Tage, komplementering 1a					
Tagpap	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	

Adresse: Refshalevej 190		Bygget år		1958	
Bygnings nr.: 118		Funktion		Beboelse	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(37) Tage, komplementering 1b					
Udhæng - trælister	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Evt. forbrænding/anden nyttiggørelse afh. af forureningsgrad og anvendelse
(59) VVS - sanitet					
Wc'er, vaske, armaturer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(65) Samlet el					

Adresse: Refshalevej 190		Bygget år		1958	
Bygnings nr.: 118		Funktion		Beboelse	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Kabler, tavler	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	

Adresse: +H10B2/Refshalevej 183A			Bygget år		1992
Bygnings nr.: 128			Funktion		Hal
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(13) Terrændæk					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg					
Metalplader	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(22) Indervæg 1a					

Adresse: +H10B2/Refshalevej 183A Bygnings nr.: 128			Bygget år Funktion	1992 Hal	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses- hieraki	Definition	Bemærkning
Metalplader	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(25) Bærende konstruktioner					
Stålkonstruktion	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(27) Tage					
Tagkonstruktion - stål	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	

Adresse: +H10B2/Refshalevej 183A			Bygget år		1992
Bygnings nr.: 128			Funktion		Hal
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(31) Ydervægge, komplementering					
Foldeport	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	

Adresse: Refshalevej 183B		Bygget år		1992	
Bygnings nr.: 129-130-131		Funktion		Haller	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(13) Terrændæk					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg					
Stålblader	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Antaget materiale
(22) Indervæg 1a					

Adresse: Refshalevej 183B		Bygget år		1992	
Bygnings nr.: 129-130-131		Funktion		Haller	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Gips	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(24) Trapper og ramper					
Stål trappe	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(25) Bærende konstruktioner 1a					
Stålkonstruktion	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	




Adresse: Refshalevej 183B		Bygget år		1992	
Bygnings nr.: 129-130-131		Funktion		Haller	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(27) Tage					
Tagkonstruktion - stål	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1a					
Køkkenelementer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
Hvidevarer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	



Adresse: Refshalevej 183B		Bygget år		1992	
Bygnings nr.: 129-130-131		Funktion		Haller	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(28) Øvrige 1b					
Lamper	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1a					
Udvendige døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1b					


Adresse: Refshalevej 183B		Bygget år		1992	
Bygnings nr.: 129-130-131		Funktion		Haller	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Udvendige vinduer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(32) Indervægge, komplettering					
Indvendige døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(33) Dæk, komplettering 1a					
Planker	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	

Adresse: Refshalevej 183B		Bygget år		1992	
Bygnings nr.: 129-130-131		Funktion		Haller	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(33) Dæk, komplettering 1b					
Spånplader	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Evt. forbrænding/anden nyttiggørelse afh. af forureningsgrad og anvendelse
(59) VVS - sanitet					
Wc'er, vaske, armaturer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(59) VVS - ventilation					

Adresse: Refshalevej 183B		Bygget år		1992	
Bygnings nr.: 129-130-131		Funktion		Haller	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Rør, bøjninger mm	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(65) Samlet el					
Kabler, tavler	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	

Adresse: Refshalevej 151		Bygget år		1953	
Bygnings nr.: 166		Funktion		Skur	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(13) Terrændæk					
Asfalt	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(21) Ydervæg					
Stålblader	-	Under middel	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(25) Bærende konstruktioner					

Adresse: Refshalevej 151		Bygget år		1953	
Bygnings nr.: 166		Funktion		Skur	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Stålkonstruktion	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(27) Tage					
Tagkonstruktion - stål og træ	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(28) Øvrige					
Galvaniseret port/låge	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	

Adresse: Refshalevej 151		Bygget år		1953	
Bygnings nr.: 166		Funktion		Skur	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(37) Tage, komplementering 1a					
Stålplader	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	